



## RELATÓRIO DE VISTORIA

### 1- Introdução

O presente relatório tem por finalidade demonstrar o estado atual de estrada rural a receber melhoria, reperfilamento e recape em CBUQ.

### 2- Localização

Estrada Rural – Linha Mineira – Medianeira – PR

Trecho Inicial: Latitude: 25° 5'57.71"S Longitude 54°2'37.71"O

Trecho Final: Latitude: 25° 18'33.02"S Longitude 54°2'06.22"O

### 3- Data da vistoria: 09/03/2022.

### 4- Relatório Fotográfico:



Imagem 01 – Início do trecho - Fonte: autoria própria.

  
Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
*Estado do Paraná*



Imagem 02 - Fonte: autoria própria.



Imagem 03 - Fonte: autoria própria.

  
Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
*Estado do Paraná*



Imagem 04 - Fonte: autoria própria.



Imagem 05 – Fonte: autoria própria.

Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
**Estado do Paraná**




Imagem 06 – Fonte: autoria própria.



Imagem 07 – Final do trecho - Fonte: autoria própria.

Kaio Cesar Ramos Maciel **Medianeira, 09 de Março de 2022.**  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras

**Kaio Cesar Ramos Maciel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-PR - 175.142/D**